

# Überwachungsbericht für E-Anlagen<sup>1</sup>

1

Stammdaten				
<b>Gen.-Behörde</b>	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	461	Stadt Bamberg	
<b>Überw.-Behörde</b>	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	461	Stadt Bamberg	380983/2023
<b>Betreiber</b>	[Name]	Schlachthof Bamberg GmbH		
<b>Standort</b>	[Bezeichnung]	Schlachthof Bamberg		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Lichtenhaidestraße 1	96052	Bamberg
	<b>EMAS</b> [J/N]	N	<b>ISO 14001 ff (+)</b> [J/N]	N
<b>Anlage</b>	[Bez.]	Anlage zum Schlachten von Tieren		
	[4.BImSchV] <sup>2</sup> , [IE-RL] <sup>2</sup>	Nr. 7.2.1		

Überwachung				
<b>Grund</b> (ggf. Anm.)	<b>Regelüberwachung</b> [J/N]	N	<b>Turnus</b> [Monate]	36
	<b>Anlassüberwachung</b> [J/N]	J	<b>Art des Anlasses:</b>	Geruchsbeschwerden
<b>Termin</b> (ggf. Anm.)	<b>Datum</b> [tt.mm.jj]	17.08.2023	<b>angekündigt</b> [J/N]	N
<b>Prüfumfang</b> §§ 52 und 52a BImSchG	<b>umfassend</b> [J/N]	N		
	<b>Schwerpunkte</b> [J/N]	J	Geruchsemissionen, Lagerung TNP	
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]		N		
<b>Prüfgrundlage</b> (ggf. Anm.)	<b>Bescheid(e), Anzeige(n)</b> [J/N]	J	06.10.87, 18.10.89, 09.4.90, 10.10.91, 08.4.92, 25.2.16, 02.11.18, 01.6.21	
	<b>Anforderungsliste</b> [J/N]	N		
	<b>Schwerpunktprogramm</b> [J/N]	J	Geruchsbeschwerden, Lagerung TNP	
<b>Ergebnis</b>	<b>Mängel</b> [J/N]	J	<b>Anordnung</b> [J/N]	J
			<b>Stilllegung</b> [J/N]	N

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Lagerung tierischer Nebenprodukte im Bereich Rinder TNP in Hinblick auf TA Luft 2021 unzureichend	Maßnahmen nach Nr. 5.4.7.2a und c der TA Luft 2021 umsetzen	01.12.2026		

Lagerung tierischer Nebenprodukte im Bereich Schweine TNP in Hinblick auf TA Luft 2021 unzureichend	Maßnahmen nach Nr. 5.4.7.2a und c der TA Luft 2021 umsetzen	12.09.2023		
zu seltene Abholung des Dung	Erhöhung des Abfuhrzyklus	01.02.2024		
Lebendtierentladung Schweinebereich in Hinblick auf TA Luft 2021 unzureichend	Sanierung gemäß Nr. 5.4.7.2a	01.12.2026		
Ablufferfassung und –reinigung aus Produktionsanlage Schwein unzureichend	Sanierung der am 02.11.2018 angezeigten Be- und Entlüftungsanlage Schwein	31.07.2024		
Geruchsentwicklung Darmmukosabehälter	Sofortige Entleerung und Reinigung	unverzögerlich	Klima- und Umweltamt	21.08.2023
Errichtung Darmmukosabehälter ohne vorherige Anzeige nach § 15 BImSchG	Anzeige nach § 15 BImSchG mit aussagekräftigen Unterlagen vorlegen	01.02.2024		
Entstehung diffuser Emissionen durch geöffnete Container, Tore und Fenster sowie ungenügende Reinigung	schlachttägliche Reinigung der befestigten Flächen (vgl. Auflage Nr. 1.2.12, Bescheid vom 0.10.1987), Reinigungskonzept überarbeiten, Arbeitsanweisungen konkretisieren, Vorlage Konzept TNP Lagerung und Befüllung	01.02.2024		
Fehlende Gaspendingelung bei Blutabholung	Instandsetzung der mit Bescheid vom 10.10.1991 angeordneten Gaspendingelung oder Anzeige und Umsetzung gleichwertiger Maßnahme	01.02.2024		

<sup>1</sup>Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

<sup>2</sup>Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL